


## VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI VERSA LIFT 11 MTR



Número de 312965  
Categoria Carrinha  
Especificação Especial  
Ano 1ª legalização 2015 / 07  
Quilometragem 192 361 km

Número do chassi  
WV1ZZZ2HZFA035603

Condição técnica

**Observações**  
VERSA LIFT 11 MTR 4X4 4MOTION!!

( A15 )



**Preço € 18950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Número de eixos                  | 2                  |
| Configuração                     | 4x4                |
| Capacidade de carga              | 1 152 kg           |
| Tara                             | 1 888 kg           |
| Peso bruto                       | 3 040 kg           |
| Massa sem travões                | 750 kg             |
| Eixo central do reboque, travado | 3 000 kg           |
| Distância entre os eixos         | 310 cm             |
| Tipo de suspensão                | suspensão de molas |

### Cabina

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de cabina                | cabina simples |
| Cruise control                | ✓              |
| Ar condicionado               | ✓              |
| Número airbags                | 4              |
| Assistência de estacionamento | Nenhum         |
| Vidro sombreado               | ✓              |
| Janelas eléctricas            | ✓              |
| Espelhos eléctricos           | ✓              |
| Navegação GPS                 | ✓              |
| Cor                           | Branco         |
| Espelhos aquecidos            | ✓              |

### Linha de transmissão

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Potência do motor         | 103 kW (140 HP)     |
| Combustível               | Diesel              |
| Euro                      | 5                   |
| Tipo de distribuição      | Correia na mecânica |
| Tipo de caixa de mudanças | Manual              |
| Número de mudanças        | 6                   |
| Direcção assistida        | ✓                   |
| ABS                       | ✓                   |
| ASR                       | ✓                   |

### Superestrutura

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Imperial       | Nenhum           |
| Fecho traseiro | porta hidráulica |

### Cadeiras

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Número de assentos      | 2      |
| Revestimento da cadeira | tecido |

### Observações

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Observações | VERSA LIFT 11 MTR 4X4 4MOTION!! |
|-------------|---------------------------------|

### Pneus/Rodas

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roda de reserva | ✓ |
|-----------------|---|

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 225/75R16,0  
mola espiral  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 225/75R16,0  
suspensão de molas  
Freios a tambor

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
- ☐ ☐ ☐ Moderado estado
- ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos