

FIAT DUCATO 2.3 L2H2 150Pk Airco!



Número de 314982
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2016 / 01
Quilometragem 195 019 km

Número do chassi
ZFA25000002A07156

Condição técnica

Observações

L2H2 150Pk Airco Sidebars Trekhaak
(A15)



Preço € 9750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 560 kg
Tara	1 940 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	3 000 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	345 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	109 kW (148 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	296 cm
Largura da caixa	186 cm
Altura da caixa	196 cm
Altura do fundo de carga	60 cm
Comprimento do sistema	180 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L2H2 150Pk Airco Sidebars Trekhaak Bullbar!
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	8 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 215/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 215/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

