

FIAT DUCATO 35 AC AUTOMAAT EURO6



Número de 315892
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2022 / 04
Quilometragem 198 463 km

Número do chassi
ZFA25000002U34082

Condição técnica

Observações
AC AUTOMAAT EURO6 160 PK NAVI
(A15)



Preço € 24950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 879 kg
Tara 2 621 kg
Peso bruto 3 500 kg
Distância entre os eixos 404 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Cor Branco
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 118 kW (160 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Automático
Número de mudanças 9
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 428 cm
Largura da caixa 211 cm
Altura da caixa 213 cm
Altura do fundo de carga 98 cm
Altura livre 205 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 750 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja 215x160

Observações

Observações AC AUTOMAAT EURO6 160
PK NAVI CAMERA

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Superestrutura



Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 225/75R16,0
mola espiral
Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 225/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos