

OPEL VIVARO 1.6 CDTI 125 KOMBI L2



Número de 316460
Categoria Carrinha
Especificação Transporte de pessoas
Ano 1ª legalização 2017 / 05
Quilometragem 219 887 km

Número do chassi
W0LJ7D607HV651069

Condição técnica

Observações
kombi 8+1, alang, airco, navi, pdc, trekhaak
(A15)



Preço €18800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 1 823 kg
Peso bruto 3 020 kg
Massa sem travões 750 kg
Bola de reboque
Distância entre os eixos 350 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Cruise control
Ar condicionado
Número airbags 2
Limpador traseiro
Assistência de estacionamento Frente
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Navegação GPS
Cor Branco
Espelhos aquecidos

Linha de transmissão

Potência do motor 92 kW (125 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida
ABS
ASR

Superstrutura

Comprimento da caixa 114 cm
Largura da caixa 163 cm
Altura da caixa 133 cm
Altura do fundo de carga 50 cm
Altura livre 129 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Janelas laterais 4
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 9
Configuração das cadeiras 3+3+3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações kombi 8+1, alang, airco, navi, pdc, trekhaak

Pneus/Rodas

Roda de reserva
Perfil roda de supselente 5 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superestrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos