

MERCEDES-BENZ ESPRINTER E-SRINTER AUT. L2H2



Número de 316986
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2022 / 04
Quilometragem 4 661 km

Número do chassi
W1V9106331P447313

Condição técnica

Observações
L2H2, electrisch, automaat, airco, 4600
(A15)

Preço € 24900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 069 kg
Tara 2 431 kg
Peso bruto 3 500 kg
Distância entre os eixos 392 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
Combustível elétrica
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superstrutura

Comprimento da caixa 330 cm
Largura da caixa 178 cm
Altura da caixa 191 cm
Altura do fundo de carga 68 cm
Altura livre 181 cm
Escada traseira ✓
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2H2, electrisch, automaat,
airco, 4600 dkm., NIEUW

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 225/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

