

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 L4H3 Dubbel Cabrio



Número de 317508
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 05
Quilometragem 222 122 km

Número do chassi
WV1ZZSYZL9026758

Condição técnica

Observações

MAXI, dubbele cabine, dubbellucht, airco,
(A15)



Preço € 18750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Pneus gêmeos	✓
Capacidade de carga	925 kg
Tara	2 575 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	3 500 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	449 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina dupla
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Multicolorido
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	130 kW (177 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	318 cm
Largura da caixa	177 cm
Altura da caixa	189 cm
Altura do fundo de carga	71 cm
Altura livre	173 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Janelas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	5
Configuração das cadeiras	2+3
Revestimento da cadeira	tecido
Cadeira de conforto	à esquerda

Observações

Observações
MAXI, dubbele cabine,
dubbellucht, airco, navi,
trekhaak

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	5 mm

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos