

OPEL VIVARO 1.6 L2 Navi Euro6 NAP!



Número de 317515
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 03
Quilometragem 120 361 km

Número do chassi
W0VF7D607JV626160

Condição técnica

Observações
L2 Navi Trekhaak NAP 125Pk Sidebars
(A15)



Preço € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 305 kg
Tara 1 735 kg
Peso bruto 3 040 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 350 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Limpador traseiro ✓
Assistência de estacionamento Frente
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Navegação GPS ✓
Cor Cinza
Metálico ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 92 kW (125 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 230 cm
Largura da caixa 164 cm
Altura da caixa 136 cm
Altura do fundo de carga 57 cm
Altura livre 130 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2 Navi Trekhaak NAP 125Pk
Sidebars Camera Airco Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

