

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 Maxi V6 LED ACC



Número de 317841
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 02
Quilometragem 140 292 km

Número do chassi
W1V9076351P224330

Condição técnica

Observações
L3 Maxi, V6, Automaat, DISTRONIC, LED,
(A15)

Preço € 38900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 586 kg
Peso bruto 3 500 kg
Distância entre os eixos 433 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Aquecimento de parque ✓
Número airbags 6
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Navegação GPS ✓
Cor Azul
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 140 kW (190 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 435 cm
Largura da caixa 177 cm
Altura da caixa 199 cm
Altura do fundo de carga 68 cm
Altura livre 183 cm
Escada traseira ✓
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido
Cadeira de conforto à esquerda e à direita

Observações

Observações L3 Maxi, V6, Automaat,
DISTRONIC, LED, 360-Gr.
Camera, Mbox 10, Dodehoek
Sensor, 190 PK, Euro6!

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

