

FORD TRANSIT 2.0 Open-Laadbak XXL!



Número de 318114
Categoria Carrinha
Especificação Caixa aberta com
Ano 1ª legalização 2021 / 02
Quilometragem 37 617 km

Número do chassi
WF0AXXTTRALT32824

Condição técnica

Observações
lange open laadbak, dubbellucht, airco, 37
(A15)

Preço € 26750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração 4x2
Pneus gêmeos ✓
Distância entre os eixos 393 cm

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número de airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Rádio/cassete ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓
Espelhos aquecidos ✓
Tipo de iluminação Lâmpadas de halogéneo
Controle climático ✓
Bluetooth ✓
Luzes intermitentes ✓

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
Combustível Diesel
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓
Bateria de arranque ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 424 cm
Largura da caixa 214 cm
Altura da caixa 40 cm
Altura do fundo de carga 86 cm
Escada traseira ✓
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta hidráulica

Portas

Bloqueio central ✓

Cadeiras

Número de assentos 3
Configuração das cadeiras 1+2
Revestimento da cadeira tecido
Ajuste do assento Manualmente

Observações

Observações lange open laadbak,
dubbellucht, airco, 37 dkm.!!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 8 %
Tipo de pneu Pneus de verão

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

7
mm

7
mm

Tamanho do pneu: 195/75R16
mola espiral
Freios a disco



2

6
mm

6
mm

6
mm

6
mm

Tamanho do pneu: 195/75R16
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 pontos azuis: Muito bom estado
- 4 pontos azuis: Bom estado
- 3 pontos azuis: Razoável estado
- 2 pontos azuis: Moderado estado
- 1 ponto azul: Não atende aos requisitos