

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H2 Dub.-Cab. L



Número de 318126
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 01
Quilometragem 87 338 km

Número do chassi
W1V9076331P195266

Condição técnica

Observações
L2H2, Dubbele Cabine, LED, Mbux 10,
(A15)

Preço € 29900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 441 kg
Peso bruto 3 500 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 367 cm
Jante de metal leve ✓
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina dupla
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Navegação GPS ✓
Cor Preto
Metálico ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 120 kW (163 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 248 cm
Largura da caixa 176 cm
Altura da caixa 191 cm
Altura do fundo de carga 68 cm
Altura livre 181 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Janelas laterais 2
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 6
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2H2, Dubbele Cabine, LED,
Mbux 10, Camera, Navi, Airco,
Cruise, Euro6, 160 PK!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superestrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos