VOLKSWAGEN CRAFTER 35 L3H2 Navi 180 PK!

Número de	318219
Categoria	Carrinha
Especificação	Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização	2021 / 01
Quilometragem	139 371 km

Número do chassi
WV1ZZZSYZM9032330

Condição técnica

Observações
L3H2, Maxi, Airco, PDC, Camera, Trekhaak, (A15)

Preço € 21900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Bola de reboque	√
Distância entre os eixos	449 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número de airbags	2
Limpador traseiro	√
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	√
Compartimento/ divisão	√
Rádio/cassete	√
Carplay	√
Navegação GPS	√
Cor	Branco
Câmera reversa	√
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Limitador de velocidade	√
Aquecimento dos bancos	√
Bluetooth	√

Linha de transmissão

Potência do motor	(0 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Limitador de velocidade	√
Número de mudanças	6
Direcção assistida	√
ASR	√
Bateria de arranque	√

Superstrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente elevado e prolongado
Comprimento da caixa	411 cm
Largura da caixa	175 cm
Altura da caixa	193 cm
Altura do fundo de carga	67 cm
Altura livre	182 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Portas

Bloqueio central	√

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Observações

Observações	L3H2, Maxi, Airco, PDC, Camera, Trekhaak, Euro6, 180 PK!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√
Perfil roda de supselente	6 %
Tipo de pneu	Pneus para todas as condições meteorológicas

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador	●●●●○
Eléctrico	●●●○○

Cabina

Interno	●●●●○
Externas	●●●●○
Suspensão	●●●●○
Chassi	●●●●○
Travões	●●●●○

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●○
Sistema de refrigeração	●●●●○
Sistema de combustível	●●●●○
Sistema de lubrificação	●●●●○
Caixa de mudanças	●●●●○
Embraiagem	●●●●○
Sistema de tracção	●●●●○

Superstrutura

Condição interna	●●●●○
Condição externa	●●●○○

Pneus/Rodas

Pneus	●●●●○

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 205/75R16
mola espiral
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 205/75R16
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos