

MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 ac automaat EUR



Número de 318224
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2023 / 03
Quilometragem 157 810 km

Número do chassi
W1V9071351N226876

Condição técnica



Observações

ac automaat EURO6 cruise Mbox carplay
(A15)

Preço € 25950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 054 kg
Tara	2 446 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	433 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número de airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Rádio/cassete	✓
Carplay	✓
Cor	Branco
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Limitador de velocidade	✓
Controle climático	✓
Bluetooth	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	110 kW (149 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Limitador de velocidade	✓
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓
Bateria de arranque	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Espaço de carga	✓
Comprimento da caixa	441 cm
Largura da caixa	213 cm
Altura da caixa	223 cm
Altura do fundo de carga	88 cm
Altura livre	217 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Portas

Bloqueio central	✓
------------------	---

Cadeiras

Número de assentos	2
Configuração das cadeiras	1+1
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Observações

Observações	ac automaat EURO6 cruise Mbox carplay
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	8 %
Tipo de pneu	Pneus para todas as condições meteorológicas

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 235/65R16
suspensão de molas
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 235/65R16
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
- ☐ ☐ ☐ Moderado estado
- ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos