

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Automaat Carplay!



Número de 318291
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 05
Quilometragem 221 833 km
Número do chassi
W1V44760313735006
Condição técnica 
Observações
L2 Automaat Carplay Airco Euro6 136Pk 1e
(A15)

Preço € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração 4x2
Tara 2 107 kg
Peso bruto 2 800 kg
Distância entre os eixos 320 cm

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número de airbags 2
Limpador traseiro ✓
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas ✓
Compartimento/ divisão ✓
Rádio/cassete ✓
Navegação GPS ✓
Cor Azul
Metálico ✓
Câmera reversa ✓
Tipo de iluminação Lâmpadas de halogéneo
Limitador de velocidade ✓
Bluetooth ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 100 kW (136 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Limitador de velocidade ✓
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓
Bateria de arranque ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 249 cm
Largura da caixa 166 cm
Altura da caixa 133 cm
Altura do fundo de carga 64 cm
Altura livre 125 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Portas

Bloqueio central ✓

Cadeiras

Revestimento da cadeira skai
Ajuste do assento Manualmente

Observações

Observações L2 Automaat Carplay Airco
Euro6 136Pk 1e Eigenaar
Bumpers-Kleur 3-Zits/ Leer!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 6 %
Tipo de pneu Pneus de verão

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superestrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 195/65R16
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 195/65R16
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos