

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2 Dubbel C



Número de 318312
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 03
Quilometragem 265 929 km

Número do chassi
WV1ZZZ7HZJH112904

Condição técnica

Observações

lang, dubbele cabine, airco, navi, trekhaak,
(A15)



Preço € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 207 kg
Tara	1 993 kg
Peso bruto	3 200 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 500 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	340 cm
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina dupla
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Frente
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Multicolorido
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	110 kW (149 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superstrutura

Comprimento da caixa	185 cm
Largura da caixa	163 cm
Altura da caixa	136 cm
Altura do fundo de carga	56 cm
Altura livre	130 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Janelas laterais	2
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	5
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	lang, dubbele cabine, airco, navi, trekhaak, 150Pk, Euro6!
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	2 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos