

MERCEDES-BENZ VITO 110 XL ac navi EURO6



Número de 318371
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 02
Quilometragem 142 278 km

Número do chassi
W1V44760513712016

Condição técnica

Observações
ac navi EURO6 cruise control org Holland
(A15)

Preço € 12950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Capacidade de carga	891 kg
Tara	1 909 kg
Peso bruto	2 800 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	1 200 kg
Distância entre os eixos	343 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número de airbags	2
Assistência de estacionamento	Frete e traseira
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Rádio/cassete	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Câmera reversa	✓
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halógeno
Controle climático	✓
Bluetooth	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	75 kW (102 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓
Bateria de arranque	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Espaço de carga	✓
Comprimento da caixa	270 cm
Largura da caixa	165 cm
Altura da caixa	131 cm
Altura do fundo de carga	55 cm
Altura livre	121 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica
Equipamentos de oficina	✓

Portas

Bloqueio central	✓
------------------	---

Cadeiras

Número de assentos	2
Configuração das cadeiras	1+1
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Observações

Observações	ac navi EURO6 cruise control org Holland Bluetooth
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	8 %
Tipo de pneu	Pneu para todas as condições meteorológicas

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 205/65R16
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 205/65R16
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos