

CITROEN JUMPER 2.2 ac EURO6



Número de 318374
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2021 / 02
Quilometragem 111 133 km

Número do chassi
VF7YABNFB12R51099

Condição técnica

Observações
ac EURO6

(A15)



Preço €9950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 070 kg
Tara 1 930 kg
Peso bruto 3 000 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 500 kg
Distância entre os eixos 345 cm

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Ar condicionado
Número de airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Rádio/cassete
Cor Azul
Espelhos aquecidos
Tipo de iluminação Lâmpadas de halogéneo
Bluetooth

Linha de transmissão

Potência do motor 103 kW (140 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida
ABS
ASR
Bateria de arranque

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado e elevado
Comprimento da caixa 303 cm
Largura da caixa 186 cm
Altura da caixa 191 cm
Altura do fundo de carga 64 cm
Altura livre 180 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Portas

Bloqueio central

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido
Ajuste do assento Manualmente

Observações

Observações ac EURO6

Pneus/Rodas

Roda de reserva
Perfil roda de supselente 3 %
Tipo de pneu Pneus de verão

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



1 Tamanho do pneu: 215/70R15
mola espiral
Freios a disco



2 Tamanho do pneu: 215/70R15
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos