

PEUGEOT BOXER 3.0 3.0 ltr



Número de 318416
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2008 / 07
Quilometragem 183 422 km

Número do chassi
VF3YCDMFB11470034

Condição técnica



Observações

3.0 ltr

(A15)

Preço € 5950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração 4x2
Tara 20 750 kg
Distância entre os eixos 345 cm

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Número de airbags 2
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Cinza
Metálico ✓
Espelhos aquecidos ✓
Tipo de iluminação Lâmpadas de halogéneo

Linha de transmissão

Potência do motor 116 kW (158 HP)
Combustível Diesel
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓
Bateria de arranque ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado e elevado
Comprimento da caixa 300 cm
Largura da caixa 188 cm
Altura da caixa 200 cm
Altura do fundo de carga 52 cm
Altura livre 175 cm
Escada traseira ✓
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Portas

Bloqueio central ✓

Cadeiras

Número de assentos 3
Configuração das cadeiras 1+2
Revestimento da cadeira skai
Ajuste do assento Manualmente

Observações

Observações 3.0 ltr

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 7 %
Tipo de pneu Pneus para todas as condições meteorológicas

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 225/70R15
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/70R15
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos