VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 Schuifzeil Laadklep

Número de	318527
Categoria	Carrinha
Especificação	Toldo
Ano 1ª legalização	2015 / 10
Quilometragem	166 840 km

Número do chassi
WV1ZZZ2FZG7002941

Condição técnica

Observações
Schuifzeil 1000KG-Laadklep Airco 163Pk
(A15)

Preço € 13900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Capacidade de carga	695 kg
Tara	2 805 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	3 500 kg
Bola de reboque	√
Distância entre os eixos	367 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número de airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	√
Espelhos eléctricos	√
Rádio/cassete	√
Cor	Multicolorido
Espelhos aquecidos	√
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Bluetooth	√

Linha de transmissão

Potência do motor	120 kW (163 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	√
ASR	√
Bateria de arranque	√

Superstrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Comprimento da caixa	375 cm
Largura da caixa	214 cm
Altura da caixa	217 cm
Altura do fundo de carga	94 cm
Altura livre	215 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta hidráulica

Portas

Bloqueio central	√

Cadeiras

Número de assentos	3
Configuração das cadeiras	1+2
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Porta elevadora

Porta elevadora	√
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora	1 000 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora	alumínio
Tamanho da bandeja	218x160

Observações

Observações	Schuifzeil 1000KG-Laadklep Airco 163Pk NAP 3.5T-AHG!

Pneus/Rodas

Tipo de pneu	Pneus de verão

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador	●●●●○
Eléctrico	●●○○○

Cabina

Interno	●●●○○
Externas	●●●○○
Suspensão	●●●●○
Chassi	●●●●○
Travões	●●●●○

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●○
Sistema de refrigeração	●●●●○
Sistema de combustível	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubrificação	●●●●○
Caixa de mudanças	●●●●○
Embraiagem	●●●●○
Sistema de tracção	●●●●○

Superstrutura

Condição interna	●●●●○
Condição externa	●●●●○

Porta elevadora

Manejo	●●●●○
Sistemas	●●●●○

Pneus/Rodas

Pneus	●●●○○

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 235/65R16
mola espiral
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 235/65R16
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos