

# RENAULT KANGOO MAXI 1.5 DCI COMFORT 28 dkm

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Número de 318540  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2020 / 03  
Quilometragem 28 323 km

**Número do chassi**  
VF1WF000365280869

Condição técnica

**Observações**  
lang, airco, navi, pdc, trekhaak, imperial,  
( A15 )



**Preço € 11750**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Configuração 4x2  
Capacidade de carga 819 kg  
Tara 1 381 kg  
Peso bruto 2 200 kg  
Massa sem travões 740 kg  
Eixo central do reboque, travado 1 050 kg  
Bola de reboque  
Distância entre os eixos 308 cm

### Cabina

Tipo de cabina cabina dupla  
Cruise control  
Ar condicionado  
Número de airbags 1  
Assistência de estacionamento Frente e traseira  
Janelas eléctricas  
Espelhos eléctricos  
Compartimento/ divisão  
Rádio/cassete  
Navegação GPS  
Cor Branco  
Guia de Manutenção  
Tipo de iluminação Lâmpadas de halogéneo  
Bluetooth

### Linha de transmissão

Potência do motor 70 kW (95 HP)  
Combustível Diesel  
Euro 6  
Tipo de distribuição Corrente de distribuição  
Tipo de caixa de mudanças Manual  
Número de mudanças 6  
Direcção assistida  
ABS  
ASR  
Bateria de arranque

### Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado  
Imperial inclusive rolo  
Portas laterais 1  
Fecho traseiro porta dupla  
Equipamentos de oficina

### Portas

Bloqueio central

### Cadeiras

Número de assentos 2  
Configuração das cadeiras 1+1  
Revestimento da cadeira tecido  
Ajuste do assento Manualmente

### Observações

Observações lang, airco, navi, pdc, trekhaak, imperial, 28 dkm.!!!

### Pneus/Rodas

Roda de reserva  
Tipo de pneu Pneus para todas as condições meteorológicas

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superestrutura

Condição interna

Condição externa


## Pneus e eixos



1

6 mm

Tamanho do pneu: 195/65R15  
mola espiral  
Freios a disco



2

4 mm

Tamanho do pneu: 195/65R15  
mola espiral  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos