

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Navi Trekha



Número de 318620  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2021 / 01  
Quilometragem 138 170 km

Número do chassi  
W1V9106331P282079

Condição técnica

**Observações**  
L2H2, Airco, Mbus, Navi, Standkachel,  
( A15 )

**Preço € 22450**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Configuração 4x2  
Bola de reboque ✓  
Distância entre os eixos 367 cm

### Cabina

Tipo de cabina cabina simples  
Cruise control ✓  
Ar condicionado ✓  
Número de airbags 1  
Aquecimento de parque ✓  
Assistência de estacionamento Nenhum  
Janelas eléctricas ✓  
Espelhos eléctricos ✓  
Compartimento/ divisão ✓  
Rádio/cassete ✓  
Carplay ✓  
Navegação GPS ✓  
Cor Branco  
Câmera reversa ✓  
Tipo de iluminação Lâmpadas de halogéneo  
Limitador de velocidade ✓  
Controle climático ✓  
Bluetooth ✓

### Linha de transmissão

Potência do motor 103 kW (140 HP)  
Combustível Diesel  
Tipo de distribuição Corrente de distribuição  
Tipo de caixa de mudanças Manual  
Limitador de velocidade ✓  
Número de mudanças 6  
Direcção assistida ✓  
ABS ✓  
ASR ✓  
Bateria de arranque ✓

### Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado e elevado  
Espaço de carga ✓  
Comprimento da caixa 320 cm  
Largura da caixa 176 cm  
Altura da caixa 191 cm  
Altura do fundo de carga 68 cm  
Altura livre 181 cm  
Escada traseira ✓  
Imperial Nenhum  
Portas laterais 1  
Fecho traseiro porta dupla

### Portas

Bloqueio central ✓

### Cadeiras

Número de assentos 2  
Configuração das cadeiras 1+1  
Revestimento da cadeira tecido  
Ajuste do assento Manualmente

### Observações

Observações L2H2, Airco, Mbus, Navi,  
Standkachel, Trekhaak,  
Camera, Cruise Control, Euro  
6, 140 PK!

### Pneus/Rodas

Tipo de pneu Pneus para todas as condições  
meteorológicas

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



### Cabina

Interno



Externas



Suspensão



Chassi



Travões



### Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



## Pneus e eixos



1

5 mm

5 mm

Tamanho do pneu: 225/65R16  
mola espiral  
Freios a disco



2

6 mm

6 mm

Tamanho do pneu: 225/65R16  
suspensão de molas  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos