

MERCEDES-BENZ VITO 116 4-MATIC EURO6



Número de 318690
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2021 / 12
Quilometragem 147 839 km

Número do chassi
W1V44760313951557

Condição técnica

Observações
4-MATIC EURO6 4X4 clima automaat
(A15)

Preço €27950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração 4x4
Tara 2 161 kg
Peso bruto 2 800 kg
Bola de reboque

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Ar condicionado
Número de airbags 2
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Rádio/cassete
Carplay
Cor Prata
Metálico
Espelhos aquecidos
Câmera reversa
Tipo de iluminação Lâmpadas LED
Limitador de velocidade
Controle climático
Aquecimento dos bancos
Bluetooth

Linha de transmissão

Potência do motor 120 kW (163 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Limitador de velocidade
Directção assistida
ABS
ASR
Bateria de arranque

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado
Comprimento da caixa 249 cm
Largura da caixa 167 cm
Altura da caixa 134 cm
Altura do fundo de carga 55 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Portas

Bloqueio central

Cadeiras

Número de assentos 3
Configuração das cadeiras 1+2
Revestimento da cadeira couro
Ajuste do assento Manualmente

Observações

Observações 4-MATIC EURO6 4X4 clima automaat stoelverwarming navi bluetooth cruise

Pneus/Rodas

Roda de reserva
Perfil roda de supselente 6 %
Tipo de pneu Pneus de verão

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superestrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 225/55R17
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 225/55R17
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos