

NISSAN CABSTAR Koelwagen FRIGO!



Número de 318808
 Categoria Carrinha
 Especificação Caixa frigorífica
 Ano 1ª legalização 2019 / 01
 Quilometragem 80 779 km

Número do chassi
 VWASXTF24J7218985

Condição técnica 

Observações
 Koelwagen FRIGO Dubbellucht
 (A15)

Preço € 22900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração 4x2
 Pneus gêmeos ✓
 Tara 2 994 kg
 Peso bruto 3 500 kg

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
 Número de airbags 1
 Assistência de estacionamento Nenhum
 Janelas eléctricas ✓
 Espelhos eléctricos ✓
 Rádio/cassete ✓
 Cor Branco
 Tipo de iluminação Lâmpadas de halógeno
 Aquecimento dos bancos ✓
 Bluetooth ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 96 kW (130 HP)
 Combustível Diesel
 Euro 6
 Tipo de distribuição Correia na mecânica
 Tipo de caixa de mudanças Manual
 Número de mudanças 6
 Direcção assistida ✓
 ABS ✓
 ASR ✓
 Bateria de arranque ✓

Superstrutura

Espaço de carga ✓
 Comprimento da caixa 351 cm
 Largura da caixa 190 cm
 Altura da caixa 201 cm
 Altura do fundo de carga 92 cm
 Altura livre 201 cm
 Imperial Nenhum
 Fecho traseiro porta dupla

Portas

Bloqueio central ✓

Cadeiras

Número de assentos 3
 Configuração das cadeiras 1+2
 Revestimento da cadeira tecido
 Ajuste do assento Manualmente

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração Thermoking
 Tipo motor da unidade de refrigeração V500 max
 Motor da unidade de refrigeração Compressor / electrisch
 Tipo de arrefecimento Congelamento
 Refrigeração dia/noite refrigeração diurna/noturna

Observações

Observações Koelwagen FRIGO Dubbellucht

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração

Sistemas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 195/70R15
mola de torção
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 195/70R15
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
- ☐ ☐ ☐ Moderado estado
- ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos