



Marcă	MERCEDES-BENZ
Tip	SPRINTER 313 CDI
Sortiment	Furgon
Specificare	Furgonetă închisă
Anul înregistrării	2015
Număr șasiu	WDB9066331P225155
Kilometraj	164.717 km
Starea tehnică	★★★★★



Mai multe informații despre acest vehicul?

Contactează-ma

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.225 kg
Greutate proprie	2.275 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorci	2.000 kg
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Geam fumuriu	✓
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Scaunul șoferului	Volan pe partea stanga
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	95 Kw (127 Pk)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit și înălțat
Spațiu de încărcare căptușit	✓
Scara din spate	✓
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

AC AUTOMAAT!!

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	3 mm

Proces verbal de inspectie

Şasiu

Coduri de afişare ale bordului ★★★★★

Electric ★★★★★

Cabină

Interne ★★★★★

Extern ★★★★★

Direcție ★★★★★

Arcuri ★★★★★

Şasiu ★★★★★

Frâne ★★★★★

Angrenaj de transmisie

Motor - generalităţi ★★★★★

Sistem de răcire ★★★★★

Sistem de alimentare cu carburant ★★★★★

Sistem de evacuare ★★★★★

Sistem de gresare ★★★★★

Cutie de viteze ★★★★★

Ambreiaj ★★★★★

Angrenaj de transmisie ★★★★★

Suprastructură

Suprastructura ★★★★★

Condiție internă ★★★★★

Condiție externă ★★★★★

Anvelope/Roți

Anvelope ★★★★★



Foarte bine de stat



Bun de stat



De stat rezonabil



Moderată de stat



Nu îndeplinesc cerințele

Pneuri și axe

