

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco



Număr de 295540
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2018 / 01
Kilometraj 78.660 km

Număr șasiu
WDB9076351P024013


Starea tehnică



Observații

V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Preț € 43900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.014 kg
Greutate proprie	2.486 kg
Greutate brută	3.500 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	433 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Aer condiționat	✓
Geam fumuriu	✓
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Radio/Casetofon	✓
Culoare	Argint
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	140 Kw (190 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Cutie de viteze categorie	automatic
Număr viteze	7
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Model suprastructură	înălțat
Lungime container	430 cm
Lățime container	178 cm
Înălțime container	191 cm
Înălțimea platformei de încărcare	68 cm
Scara din spate	✓
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri

Număr de locuri

Observații

Observații

V6 L3H2 Airco Automaat
Stoelverwarming

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele