

SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Număr de 298034
Sortiment Furgon
Specificare Închis
Anul înregistrării 2023 / 06
Kilometraj 1 km

Număr șasiu
F212529

Starea tehnică



Observații

Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets
(A15)

Preț € 10900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Ampatament 185 cm

Cabină

Asistența la parcare cu Niciunul

Culoare Alb

Ghid de întreținere ✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor (0 HP)

Carburant electric

Euro 6

Cutie de viteze categorie automatic

Suprastructură

Lungime container 125 cm

Lățime container 81 cm

Înălțime container 101 cm

Înălțimea platformei de 50 cm

Încărcare

Înălțime maximă 100 cm

Portbagaj suplimentar pe Niciunul

caroserie

Ușile din spate Ușă simplă

Scaune

Număr de locuri Număr de locuri

Capitonaj scaune piele

Observații

Observații Cargo Bike Solar Power Closed
Box bakfiets met zonne energie

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Suspensie



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Suprastructura



Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele