

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI 4-MOTION D



Număr de 303833
Sortiment Furgon
Specificare Transport de pasageri
Anul înregistrării 2019 / 03
Kilometraj 189.081 km

Număr șasiu
WV2ZZZ7HZKH057948

Starea tehnică



Observații
AC AUTOMAAT NAVI CAMERA
(A15)

Preț € 16950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x4
Greutate proprie	2.001 kg
Greutate brută	3.080 kg
Ampatament	302 cm
Tip suspensie	arc de torsiune

Cabină

Tip cabină	cabină dublă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Număr de airbaguri	1
Ștergător lunetă	✓
Asistentă la parcare cu	Față și spate
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Alb
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	110 Kw (149 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Model suprastructură	standard
Lungime container	220 cm
Lățime container	164 cm
Înălțime container	138 cm
Înălțimea platformei de încărcare	50 cm
Înălțime maximă	130 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ferestre laterale	4
Ușile din spate	perete rabatabil al unui camion

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	AC AUTOMAAT NAVI CAMERA
------------	-------------------------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	6 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kley Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 205/65R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



Mărime envelope: 205/65R16,0
arc de torsiune
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele