

MERCEDES-BENZ VITO 116 L2 Lang DC Automaat!



Număr de 304278
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2022 / 07
Kilometraj 43.545 km

Număr șasiu
W1V44770314135602

Starea tehnică



Observații

L2 Lang Airco DC Dubbele cabine Automaat
(A15)

Preț € 35900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	943 kg
Greutate proprie	2.107 kg
Greutate brută	3.050 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Ampatament	320 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină dublă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	2
Ștergător lunetă	✓
Asistenta la parcare cu	Față și spate
Geam fumuriu	✓
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Negru
Ghid de întreținere	✓
Oglinzi incalzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	120 Kw (163 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Număr viteze	9
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit
Lungime container	160 cm
Lățime container	143 cm
Înălțime container	129 cm
Înălțimea platformei de încărcare	52 cm
Înălțime maximă	119 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ferestre laterale	2
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Amplasarea locurilor	3+3
Capitonaj scaune	scai

Observații

Observații	L2 Lang Airco DC Dubbele cabine Automaat 1e Eigenaar!
------------	---

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 225/55R17,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 225/55R17,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele