

FORD TRANSIT 2.0 L3H2 Airco Navi 130P



Număr de 305086
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2020 / 01
Kilometraj 160.753 km

Număr șasiu
WF0EXXTTREKY68194

Starea tehnică

Observații
L3H2 Airco Navi 130Pk TREND Camera
(A15)

Preț € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	751 kg
Greutate proprie	2.136 kg
Greutate brută	3.000 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.500 kg
Ampatament	375 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	6
Asistenta la parcare cu	Față și spate
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Alb
Ghid de întreținere	✓
Oglinzi incalzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	95 Kw (129 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	338 cm
Lățime container	175 cm
Înălțime container	187 cm
Înălțimea platformei de încărcare	60 cm
Înălțime maximă	168 cm
Scara din spate	✓
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză
Confort scaun	la stânga

Observații

Observații	L3H2 Airco Navi 130Pk TREND Camera Euro6!
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	6 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

4 mm

4 mm

Mărime envelope: 235/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

4 mm

4 mm

Mărime envelope: 235/65R16,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele