

MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Dubbel Cabine!



Număr de 305107
Sortiment Furgon
Specificare Furgoneta închisă
Anul înregistrării 2016 / 03
Kilometraj 140.209 km

Număr șasiu
WDF44770513149317

Starea tehnică

Observații
L3 XL Dubbel Cabine Automaat LED
(A15)

Preț € 25750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	2.229 kg
Greutate brută	3.200 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	320 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină dublă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	2
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Antracit
Ghid de întreținere	✓
Oglinzi incalzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	100 Kw (136 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	171 cm
Lățime container	162 cm
Înălțime container	131 cm
Înălțimea platformei de încărcare	52 cm
Înălțime maximă	124 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ferestre laterale	2
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Amplasarea locurilor	2+3
Capitonaj scaune	scai

Observații

Observații	L3 XL Dubbel Cabine Automaat LED Airco/ECC Trekhaak Deuren Camera!
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Suspensie



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 225/55R17,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 225/55R17,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

