

OPEL COMBO 1.3 L2H1 Airco Maxi!



Număr de 305590
Sortiment Furgon
Specificare Camionetă compactă
Anul înregistrării 2014 / 11
Kilometraj 165.174 km

Număr șasiu
W0L6WYC1AF9556517

Starea tehnică
Observații
L2H1 Airco Maxi!
(A15)



Preț € 4450

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.025 kg
Greutate proprie	1.360 kg
Greutate brută	2.385 kg
Masa nefrânată	500 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	1.000 kg
Ampatament	311 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	66 Kw (90 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categoric	Manual
Număr viteze	5
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	193 cm
Lățime container	147 cm
Înălțime container	120 cm
Înălțimea platformei de încărcare	56 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	standard
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	L2H1 Airco Maxi!
------------	------------------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

8
mm

8
mm

Mărime envelope: 195/60R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

7
mm

7
mm

Mărime envelope: 195/60R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele