

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Tourer Pro!



Număr de 305619
Sortiment Furgon
Specificare Transport de pasageri
Anul înregistrării 2020 / 07
Kilometraj 143.633 km

Număr șasiu
W1V44770313723781

Starea tehnică 
Observații
L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie
(A15)

Preț € 24900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	2.144 kg
Greutate brută	3.100 kg
Ampatament	320 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	4
Ștergător lunetă	✓
Asistentă la parcare cu	Față și spate
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Negru
Ghid de întreținere	✓
Oglinzi încălzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	105 Kw (143 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit
Lungime container	61 cm
Lățime container	142 cm
Înălțime container	128 cm
Înălțimea platformei de încărcare	52 cm
Înălțime maximă	118 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	perete rabatabil al unui camion

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie Personenvervoer 1e Eigenaar!
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	8 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kley Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 225/55R17,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



Mărime envelope: 225/55R17,0
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyvans.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

