

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI



Număr de 305684
Sortiment Furgon
Specificare Furgoneta închisă
Anul înregistrării 2011 / 05
Kilometraj 377.975 km

Număr șasiu
WDB9066331S569590

Starea tehnică

Observații
AC AUTOMAAT EXPORT!
(A15)



Preț € 7250

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.550 kg
Greutate proprie	1.950 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.800 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	366 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistența la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Argint
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	95 Kw (129 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorice	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit
Lungime container	329 cm
Lățime container	176 cm
Înălțime container	167 cm
Înălțimea platformei de încărcare	66 cm
Înălțime maximă	155 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	AC AUTOMAAT EXPORT!
------------	---------------------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele