

## RENAULT KANGOO 1.5 DCI 110 FRIGO



Număr de 305800  
Sortiment Furgon  
Specificare Transport frigorific  
Anul înregistrării 2018 / 12  
Kilometraj 234.733 km

Număr șasiu  
VF1FW52N262004246

Starea tehnică

**Observații**  
koelwagen, dag/nacht, airco  
( A15 )

**Preț € 10900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Număr de osii (arbori)                          | 2             |
| Configurație                                    | 4x2           |
| Greutate maximă                                 | 408 kg        |
| Greutate proprie                                | 1.692 kg      |
| Greutate brută                                  | 2.100 kg      |
| Masa nefrânate                                  | 680 kg        |
| Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată | 1.050 kg      |
| Ampatament                                      | 270 cm        |
| Tip suspensie                                   | arc elicoidal |

### Cabină

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tip cabină                  | cabină simplă |
| Control viteză de croazieră | ✓             |
| Aer condiționat             | ✓             |
| Număr de airbaguri          | 1             |
| Asistentă la parcare cu     | Față          |
| Ferestre electrice          | ✓             |
| Oglinzi electrice           | ✓             |
| Perete despărțitor          | ✓             |
| Navigare GPS                | ✓             |
| Culoare                     | Alb           |
| Oglinzi incalzite           | ✓             |
| Cameră de marșarier         | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Capacitate motor          | 81 Kw (110 HP)      |
| Carburant                 | motorină            |
| Euro                      | 6                   |
| Tipul de distribuție      | Curea de transmisie |
| Cutie de viteze categorie | Manual              |
| Număr viteze              | 6                   |
| Servodirecție             | ✓                   |
| ABS                       | ✓                   |
| ASR                       | ✓                   |

### Suprastructură

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Lungime container                  | 140 cm    |
| Lățime container                   | 127 cm    |
| Înălțime container                 | 103 cm    |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 59 cm     |
| Înălțime maximă                    | 98 cm     |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul  |
| Uși laterale                       | 1         |
| Ușile din spate                    | Ușă dublă |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Sistem de răcire

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Răcire zi/noapte | răcire pet timp de zi și de noapte |
|------------------|------------------------------------|

### Observații

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Observații | koelwagen, dag/nacht, airco |
|------------|-----------------------------|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



Mărime envelope: 195/65R15,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 195/65R15,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele