

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Număr de 306102  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonetă închisă  
Anul înregistrării 2016 / 12  
Kilometraj 320.223 km

**Număr șasiu**  
WDB9066531P271840

Starea tehnică

**Observații**  
L2H2 AC DUBBELLUCHT MOTOR  
( A15 )

**Preț € 9950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Număr de osii (arbori) | 2                   |
| Configurație           | 4x2                 |
| Twin anvelope          | ✓                   |
| Greutate proprie       | 2.466 kg            |
| Greutate brută         | 3.500 kg            |
| Ampatament             | 367 cm              |
| Tip suspensie          | suspensie pe arcuri |

### Cabină

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tip cabină                  | cabină simplă |
| Control viteză de croazieră | ✓             |
| Aer condiționat             | ✓             |
| Număr de airbaguri          | 1             |
| Asistentă la parcare cu     | Niciunul      |
| Ferestre electrice          | ✓             |
| Oglinzi electrice           | ✓             |
| Perete despărțitor          | ✓             |
| Culoare                     | Alb           |
| Cameră de marșarier         | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacitate motor          | 120 Kw (163 HP)    |
| Carburant                 | motorină           |
| Euro                      | 5                  |
| Tipul de distribuție      | Lanț de transmisie |
| Cutie de viteze categorie | Manual             |
| Număr viteze              | 6                  |
| Servodirecție             | ✓                  |
| ABS                       | ✓                  |
| ASR                       | ✓                  |

### Suprastructură

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Model suprastructură               | lungit și înălțat |
| Lungime container                  | 333 cm            |
| Lățime container                   | 177 cm            |
| Înălțime container                 | 196 cm            |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 68 cm             |
| Înălțime maximă                    | 181 cm            |
| Scara din spate                    | ✓                 |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul          |
| Uși laterale                       | 1                 |
| Ușile din spate                    | Ușă dublă         |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |
| Confort scaun    | la stânga       |

### Observații

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Observații | L2H2 AC DUBBELLUCHT<br>MOTOR KAPOT!!! |
|------------|---------------------------------------|

### Anvelope/Roți

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Roată de rezervă        | ✓    |
| Profil roată de rezervă | 8 mm |

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 195/75R16,0  
suspensie pe arcuri  
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 195/75R16,0  
suspensie pe arcuri  
Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele