

VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 140 PLUS CAB 4WD



Număr de 306950
Sortiment Furgon
Specificare Furgoneta închisă
Anul înregistrării 2013 / 11
Kilometraj 221.988 km

Număr șasiu
WV1ZZZ2HZE006557

Starea tehnică

Observații
1.5 cab 4WD, LMV, airco, trekhaak
(A15)



Preț € 12750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x4
Greutate maximă	865 kg
Greutate proprie	1.955 kg
Greutate brută	2.820 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	3.000 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	310 cm
Jante de aluminiu	✓
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	2
Asistenta la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	103 Kw (140 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorice	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	150 cm
Lățime container	150 cm
Înălțime container	55 cm
Înălțimea platformei de încărcare	86 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	perete rabatabil al unui camion

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	1.5 cab 4WD, LMV, airco, trekhaak
------------	-----------------------------------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	8 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

4 mm

4 mm

Mărime envelope: 245/70R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

5 mm

5 mm

Mărime envelope: 245/70R16,0

suspensie pe arcuri

Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele