

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H2 Autom



Număr de 307127
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2018 / 05
Kilometraj 139.231 km

Număr șasiu
WV1ZZZ7HZJH148542

Starea tehnică



Observații

L2H2 Airco Automaat 150PK Euro6 1e
(A15)

Preț € 16900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 2.039 kg
Greutate brută 3.200 kg
Ampatament 340 cm
Tip suspensie arc elicoidal

Cabină

Tip cabină cabină simplă
Control viteză de croazieră ✓
Aer condiționat ✓
Radiotor staționare ✓
Număr de airbaguri 2
Asistentă la parcare cu Față
Ferestre electrice ✓
Oglinzi electrice ✓
Perete despărțitor ✓
Culoare Alb
Ghid de întreținere ✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 110 Kw (149 HP)
Carburant motorină
Euro 6
Tipul de distribuție Cureaua de transmisie
Cutie de viteze categorie automatic
Număr viteze 7
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Model suprastructură lungit și înălțat
Lungime container 280 cm
Lățime container 157 cm
Înălțime container 157 cm
Înălțimea platformei de 60 cm
încărcare
Înălțime maximă 128 cm
Portbagaj suplimentar pe Niciunul
caroserie
Uși laterale 1
Ușile din spate perete rabatabil al unui camion

Scaune

Număr de locuri Număr de locuri
Capitonaj scaune stofă, pânză

Observații

Observații L2H2 Airco Automaat 150PK
Euro6 1e Eigenaar!

Anvelope/Roți

Roată de rezervă ✓
Profil roată de rezervă 7 mm

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 205/65R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 205/65R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele