

OPEL VIVARO 1.6 CDTI 120 SPORT L2



Număr de 307214
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2016 / 08
Kilometraj 160.618 km

Număr șasiu
W0L2F7118GV640370

Starea tehnică 
Observații
lang, SPORT, airco, navi, pdc, trekhjaak
(A15)



Preț € 11900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.299 kg
Greutate proprie	1.711 kg
Greutate brută	3.010 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	350 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistentă la parcare cu	Față
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Alb
Ghid de întreținere	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	88 Kw (120 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	270 cm
Lățime container	164 cm
Înălțime container	137 cm
Înălțimea platformei de încărcare	55 cm
Înălțime maximă	130 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	lang, SPORT, airco, navi, pdc, trekhjaak
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	6 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 205/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 205/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

