

## MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Automaat ECC!



Număr de 307315  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonetă închisă  
Anul înregistrării 2018 / 05  
Kilometraj 229.272 km

**Număr șasiu**  
WDF44760513472013

Starea tehnică

**Observații**  
L3 XL Airco/ ECC Automaat Trekhaak  
( A15 )

**Preț € 14900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Număr de osii (arbori) | 2             |
| Configurație           | 4x2           |
| Greutate proprie       | 2.152 kg      |
| Greutate brută         | 2.800 kg      |
| Carlig remorcare       | ✓             |
| Ampatament             | 343 cm        |
| Tip suspensie          | arc elicoidal |

### Cabină

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Control viteză de croazieră | ✓             |
| Aer condiționat             | ✓             |
| Număr de airbaguri          | 2             |
| Ștergător lunetă            | ✓             |
| Asistentă la parcare cu     | Față și spate |
| Geam fumuriu                | ✓             |
| Ferestre electrice          | ✓             |
| Oglinzi electrice           | ✓             |
| Perete despărțitor          | ✓             |
| Navigare GPS                | ✓             |
| Culoare                     | Argint        |
| Metalic                     | ✓             |
| Oglinzi incalzite           | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacitate motor          | 100 Kw (136 HP)    |
| Carburant                 | motorină           |
| Euro                      | 6                  |
| Tipul de distribuție      | Lanț de transmisie |
| Cutie de viteze categorie | automatic          |
| Servodirecție             | ✓                  |
| ABS                       | ✓                  |
| ASR                       | ✓                  |

### Suprastructură

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Lungime container                  | 252 cm                          |
| Lățime container                   | 168 cm                          |
| Înălțime container                 | 134 cm                          |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 55 cm                           |
| Înălțime maximă                    | 125 cm                          |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul                        |
| Uși laterale                       | 1                               |
| Ușile din spate                    | perete rabatabil al unui camion |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Observații

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Observații | L3 XL Airco/ ECC Automaat Trekhaak 136Pk Euro6! |
|------------|-------------------------------------------------|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 195/65R16,0  
arc elicoidal  
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 195/65R16,0  
arc elicoidal  
Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele