

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto



Număr de 307349
Sortiment Furgon
Specificare Transport de pasageri
Anul înregistrării 2021 / 06
Kilometraj 54.992 km

Număr șasiu
W1V44770313866267

Starea tehnică 
Observații
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Preț € 35900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	2.032 kg
Greutate brută	3.200 kg
Ampatament	320 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină dublă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	4
Ștergător lunetă	✓
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Geam fumuriu	✓
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Culoare	gri
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	100 Kw (136 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	68 cm
Lățime container	134 cm
Înălțime container	121 cm
Înălțimea platformei de încărcare	57 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	perete rabatabil al unui camion

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco Navi 2xZijdeur Euro6!
------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu carburant


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 225/55R17,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



Mărime envelope: 225/55R17,0
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

