

OPEL VIVARO 1.6 CDTI



Număr de 307880
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2015 / 07
Kilometraj 285.284 km

Număr șasiu
W0L2F711FFV645201

Starea tehnică



Observații
LANG DUBBELCABINE AC
(A15)

Preț € 9950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.086 kg
Greutate proprie	1.854 kg
Greutate brută	2.940 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	350 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină dublă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	4
Asistenta la parcare cu	Față
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Albastru
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	88 Kw (120 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit
Lungime container	185 cm
Lățime container	164 cm
Înălțime container	137 cm
Înălțimea platformei de încărcare	55 cm
Înălțime maximă	130 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ferestre laterale	2
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	LANG DUBBELCABINE AC
------------	----------------------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	5 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu

combustibil


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 205/65R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 205/65R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

