

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H2 LED Automaat



Număr de 307892  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonetă închisă  
Anul înregistrării 2019 / 11  
Kilometraj 224.551 km

**Număr șasiu**  
W1V9076331P192688

Starea tehnică

**Observații**  
L2H2 Airco LED Automaat Mbus RWD/  
( A15 )

**Preț € 24900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Număr de osii (arbori)                          | 2                   |
| Configurație                                    | 4x2                 |
| Greutate maximă                                 | 964 kg              |
| Greutate proprie                                | 2.236 kg            |
| Greutate brută                                  | 3.200 kg            |
| Masa nefrânate                                  | 750 kg              |
| Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată | 2.000 kg            |
| Ampatament                                      | 367 cm              |
| Tip suspensie                                   | suspensie pe arcuri |

### Cabină

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Tip cabină              | cabină simplă |
| Aer condiționat         | ✓             |
| Număr de airbaguri      | 1             |
| Asistentă la parcare cu | Față și spate |
| Geam fumuriu            | ✓             |
| Ferestre electrice      | ✓             |
| Oglinzi electrice       | ✓             |
| Perete despărțitor      | ✓             |
| Culoare                 | Argint        |
| Metalic                 | ✓             |
| Oglinzi incalzite       | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacitate motor          | 120 Kw (163 HP)    |
| Carburant                 | motorină           |
| Euro                      | 6                  |
| Tipul de distribuție      | Lanț de transmisie |
| Cutie de viteze categoric | automatic          |
| Servodirecție             | ✓                  |
| ABS                       | ✓                  |
| ASR                       | ✓                  |

### Suprastructură

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Lungime container                  | 331 cm    |
| Lățime container                   | 177 cm    |
| Înălțime container                 | 198 cm    |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 66 cm     |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul  |
| Uși laterale                       | 1         |
| Ușile din spate                    | Ușă dublă |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Observații

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Observații | L2H2 Airco LED Automaat<br>Mbus RWD/<br>Achterwielaandrijving 163Pk<br>Euro6! |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Anvelope/Roți

|                  |   |
|------------------|---|
| Roată de rezervă | ✓ |
|------------------|---|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 235/65R16,0  
suspensie pe arcuri  
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 235/65R16,0  
suspensie pe arcuri  
Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele