

OPEL MOVANO 2.0 CDTI DL 145



Număr de 307974
Sortiment Furgon
Specificare Închis
Anul înregistrării 2020 / 11
Kilometraj 201.827 km

Număr șasiu
W0VVS1605MB227567

Starea tehnică



Observații

gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht
(A15)

Preț € 18800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Twin anvelope	✓
Greutate maximă	716 kg
Greutate proprie	2.784 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	3.500 kg
Ampatament	433 cm
Trolu	✓
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistenta la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	107 Kw (145 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorice	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	471 cm
Lățime container	214 cm
Înălțime container	255 cm
Înălțimea platformei de încărcare	96 cm
Înălțime maximă	245 cm
Scara din spate	✓
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	8 mm

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Suprastructura



Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

8 mm

8 mm

Mărime envelope: 195/75R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

5 mm

3 mm

3 mm

6 mm

Mărime envelope: 195/75R16,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele