

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L3H2 3.0ltr V6 190



Număr de 308035
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2019 / 02
Kilometraj 85.258 km

Număr șasiu
WDB9076351P031062

Starea tehnică



Observații

L3H2 3.0ltr V6 190Pk Automaat
(A15)

Preț € 35900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.071 kg
Greutate proprie	2.429 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Ampatament	433 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistența la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Alb
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	140 Kw (190 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorice	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	430 cm
Lățime container	178 cm
Înălțime container	191 cm
Înălțimea platformei de încărcare	68 cm
Înălțime maximă	181 cm
Scara din spate	✓
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	L3H2 3.0ltr V6 190Pk Automaat CruiseControl 1e Eigenaar Euro6!
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	7 mm

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele