

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 BI-TEMP Koelwagen



Număr de 308271
Sortiment Furgon
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2018 / 01
Kilometraj 177.681 km

Număr șasiu
WDB9066331P375876

Starea tehnică



Observații

BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk
(A15)

Preț € 29900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	963 kg
Greutate proprie	2.537 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrântă	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frântă	2.000 kg
Ampatament	367 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistența la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Alb
Oglinzi încălzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	105 Kw (143 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	306 cm
Lățime container	156 cm
Înălțime container	178 cm
Înălțimea platformei de încărcare	70 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Carrier
Tip motor unitate frigorifică	xarios350mt
Tip motor unitate frigorifică	Compressor / electric
Tipul de răcire	Răcire și de congelare
Răcire zi/noapte	răcire pet timp de zi și de noapte

Observații

Observații	BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk Euro6!
------------	---

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	5 mm

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele