

MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI



Număr de 308309
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2011 / 04
Kilometraj 319.276 km

Număr șasiu
WDF63960513647845

Starea tehnică

Observații



(A15)

Preț € 7400

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	897 kg
Greutate proprie	1.903 kg
Greutate brută	2.800 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.500 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	343 cm
Jante de aluminiu	✓
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistenta la parcare cu	Față și spate
Geam fumuriu	✓
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Negru
Metalic	✓
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	165 Kw (224 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	258 cm
Lățime container	165 cm
Înălțime container	135 cm
Înălțimea platformei de încărcare	58 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	standard
Ușile din spate	perete rabatabil al unui camion

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	piele

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 255/55R17,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 225/55R17,0
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele