

## OPEL COMBO 1.3 CDTI EDITION



Număr de 308382  
Sortiment Furgon  
Specificare Camionetă compactă  
Anul înregistrării 2018 / 11  
Kilometraj 134.088 km

**Număr șasiu**  
W0L6ZZU1AJ9642820

Starea tehnică

**Observații**  
airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm  
( A15 )

**Preț € 8800**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Număr de osii (arbori)                          | 2             |
| Configurație                                    | 4x2           |
| Greutate maximă                                 | 775 kg        |
| Greutate proprie                                | 1.265 kg      |
| Greutate brută                                  | 2.040 kg      |
| Masa nefrânată                                  | 500 kg        |
| Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată | 1.000 kg      |
| Carlig remorcă                                  | ✓             |
| Ampatament                                      | 276 cm        |
| Jante de aluminiu                               | ✓             |
| Tip suspensie                                   | arc elicoidal |

### Cabină

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Tip cabină              | cabină simplă |
| Aer condiționat         | ✓             |
| Număr de airbaguri      | 1             |
| Asistentă la parcare cu | Față          |
| Ferestre electrice      | ✓             |
| Oglinzi electrice       | ✓             |
| Perete despărțitor      | ✓             |
| Culoare                 | Argint        |
| Metalic                 | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Capacitate motor          | 70 Kw (95 HP)       |
| Carburant                 | motorină            |
| Euro                      | 6                   |
| Tipul de distribuție      | Curea de transmisie |
| Cutie de viteze categorie | Manual              |
| Număr viteze              | 5                   |
| Servodirecție             | ✓                   |
| ABS                       | ✓                   |
| ASR                       | ✓                   |

### Suprastructură

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Lungime container                  | 182 cm    |
| Lățime container                   | 171 cm    |
| Înălțime container                 | 130 cm    |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 53 cm     |
| Înălțime maximă                    | 118 cm    |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul  |
| Uși laterale                       | 1         |
| Ușile din spate                    | Ușă dublă |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Observații

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Observații | airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm |
|------------|-------------------------------------|

### Anvelope/Roți

|                  |   |
|------------------|---|
| Roată de rezervă | ✓ |
|------------------|---|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Suspensie



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 185/65R15,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 185/65R15,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele