

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI TDI 204 DCI

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01



Număr de 308387
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2018 / 04
Kilometraj 138.613 km

Număr șasiu
WV1ZZZ7HZJH110193

Starea tehnică 
Observații
dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer,
(A15)

Preț € 31750



Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	739 kg
Greutate proprie	2.061 kg
Greutate brută	2.800 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.500 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	340 cm
Jante de aluminiu	✓
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	2
Ștergător lunetă	✓
Asistentă la parcare cu	Față și spate
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Albastru
Metalic	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	150 Kw (204 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	185 cm
Lățime container	157 cm
Înălțime container	131 cm
Înălțimea platformei de încărcare	60 cm
Înălțime maximă	128 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	2
Ferestre laterale	2
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	piele

Observații

Observații	dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer, 204 pk, LMV, LED, VOL!!!
------------	---

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 255/40R19,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 255/40R19,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele