

MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG Airco Came



Număr de 308480
Sortiment Furgon
Specificare Camionetă compactă
Anul înregistrării 2019 / 12
Kilometraj 14.914 km

Număr șasiu
WDF4156031U276995

Starea tehnică

Observații
LONG Airco Camera Euro6 !
(A15)

Preț € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	1.381 kg
Greutate brută	1.980 kg
Ampatament	270 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Negru
Metalic	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	59 Kw (80 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	160 cm
Lățime container	146 cm
Înălțime container	116 cm
Înălțimea platformei de încărcare	58 cm
Înălțime maximă	108 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	LONG Airco Camera Euro6 !
------------	---------------------------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 195/65R15,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 195/65R15,0
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele