

## FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Laadklep!



Număr de 308518  
Sortiment Furgon  
Specificare Închis  
Anul înregistrării 2020 / 10  
Kilometraj 65.140 km

**Număr șasiu**  
ZFA25000002P69395

Starea tehnică

**Observații**  
Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi  
( A15 )

**Preț € 24900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Număr de osii (arbori) | 2                   |
| Configurație           | 4x2                 |
| Greutate proprie       | 2.685 kg            |
| Greutate brută         | 3.500 kg            |
| Ampatament             | 404 cm              |
| Tip suspensie          | suspensie pe arcuri |

### Cabină

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tip cabină                  | cabină simplă |
| Control viteză de croazieră | ✓             |
| Aer condiționat             | ✓             |
| Număr de airbaguri          | 1             |
| Asistentă la parcare cu     | Niciunul      |
| Ferestre electrice          | ✓             |
| Oglinzi electrice           | ✓             |
| Navigare GPS                | ✓             |
| Culoare                     | Alb           |
| Ghid de întreținere         | ✓             |
| Cameră de marșarier         | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Capacitate motor          | 103 Kw (140 HP)     |
| Carburant                 | motorină            |
| Euro                      | 6                   |
| Tipul de distribuție      | Curea de transmisie |
| Cutie de viteze categorie | Manual              |
| Număr viteze              | 6                   |
| Servodirecție             | ✓                   |
| ABS                       | ✓                   |
| ASR                       | ✓                   |

### Suprastructură

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Lungime container                  | 423 cm                          |
| Lățime container                   | 203 cm                          |
| Înălțime container                 | 224 cm                          |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 98 cm                           |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul                        |
| Ușile din spate                    | perete rabatabil al unui camion |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Trapă de încărcare

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Trapă de încărcare            | ✓                         |
| Tip trapă de încărcare        | supapă de închidere spate |
| Capacitate trapă de încărcare | 750 kg                    |
| Trapă de încărcare marca      | dhollandia dhlm 08        |
| Mărime platformă              | 145x210                   |

### Observații

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Observații | Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi Euro6! |
|------------|-------------------------------------------|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



### Anvelope/Roți

Anvelope



1



Mărime envelope: 215/70R15,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

2



Mărime envelope: 215/70R15,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele