

OPEL VIVARO 1.6 CDTI L2H1



Număr de 308571
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2018 / 11
Kilometraj 105.877 km

Număr șasiu
W0VF7F609KV602892

Starea tehnică 
Observații
lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak,
(A15)

Preț € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.305 kg
Greutate proprie	1.725 kg
Greutate brută	3.030 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	350 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistentă la parcare cu	Față
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	70 Kw (95 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	271 cm
Lățime container	164 cm
Înălțime container	143 cm
Înălțimea platformei de încărcare	51 cm
Înălțime maximă	130 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	inclusiv rolă
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak, 105 dkm.
------------	---

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu

combustibil


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 205/65R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 205/65R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

